

# 樹脂製引き出しの追加工

図1，図2，図3に加工対象の樹脂製の引き出しの様子を示します。



図1 前面



図2 前斜め上



図3 横斜め上

この樹脂製の引き出しの後ろの壁が高くなっている為、構成物と干渉し引き出しが引き出せなくなっています。

図4に、正規の形状に加工された引き出しの横から見た様子を示します。



図4 正規の形状の引き出し

図4の矢印で示した後ろの壁が低くなっています。

図5, 図6, 図7に示すように引き出しの後ろの壁を12mm切る追加加工は可能でしょうか？




図5



図6



図7

樹脂製の壁の厚みは、 $t=4.5\text{mm}$  です。

追加加工してほしい、樹脂製の引き出しの個数は8個です。